



RUST
PLAATSSEN
OVERIJSSSEL

**Restauratie historische
begraafplaatsen in Overijssel**

De steenhouwerij




www.rustplaatsen.nl





Scheuren en steken

Scheuren en steken: veelvoorkomende problemen bij natuursteen. Thermische spanning en veroudering van het materiaal zijn veelal de oorzaken. Het herstel richt zich op het repareren van deze gebreken door doken, lijmen en afvoegen van deze scheuren. Het resultaat is een steen uit een geheel met een breuklijn in het zicht. Om in de toekomst breuken te voorkomen worden de stenen op een betonplaat gelegd die als stabiel fundament dient. In sommige gevallen worden de teksten die door breuklijnen lopen weer opgehaakt.





Gebroken grafstenen lijmen

Grafstenen barsten onder andere onder door temperatuurschommelingen. Op de foto lijmen twee restaurateurs een grote grafsteen op de Oude begraafplaats van Vriezenveen. Dat is nog geen gemakkelijk karweitje. De stenen zijn enorm zwaar en de lijm hecht alleen als het weer goed is.

Vrijwilligers: gewicht in goud waard

Veel grafstenen en vaak ook hele graven zijn in de loop van de tijd verzakt. Om dat in de toekomst te voorkomen worden vele graven voorzien van een betonnen onderplaat. Op de foto bereidt een vrijwilliger op de oude begraafplaats in Colmschate het maken van zo'n onderplaat voor.





Platentechniek

Betonnen platen kunnen kant en klaar op maat worden besteld en geplaatst. Op de begraafplaats in Colmschate pakten de vrijwilligers het anders aan. Zij lieten een grote betonmolen aanrukken en stortten de platen zelf. Vele handen maakten er licht werk.



Weergoden

Enmaal begonnen, gaan de restaurateurs onverstoord door met het opknappen van de graven, ook wanneer de weergoden niet meewerken. Op de foto wordt een van de vele graven op de oude begraafplaats van Vriezenveen flink onder handen genomen.



Grafkelder

Op de oude begraafplaats in Colmschate bevindt zich één grafkelder. Deze is te herkennen aan een kleine ontluuchtingspijp. Van deze grafkelder herstelden de bouwlieden de randen zodat de sluitsteen niet meer wiebelde. Op de voorgrond is mooi te zien hoe de wanden van de kelder bij elkaar worden gehouden: met een doek.



Moderne gereedschappen

Waar nodig werden van de enige grafkelder op de oude begraafplaats van Colmschate niet meer te herstellen stukken vervangen door nieuwe stenen. Op de foto wordt zo'n nieuw stuk met moderne gereedschappen pas gemaakt.

Op de één of andere manier zelf een steentje bijdragen aan het beheer op rustplaatsen of een opleiding volgen tot steenhouwer?
Kijk op www.centrumnatuursteen.nl.

www.rustplaatsen.nl



provincie  Overijssel

Het boekje 'De Steenhouwerij' maakt deel uit van het project 'Historische begraafplaatsen in cultuurhistorisch perspectief'. Daarbij worden op historisch waardevolle begraafplaatsen herstelwerkzaamheden uitgevoerd en worden de cultuurhistorische aspecten toeristisch en educatief belicht. Het project is tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen van de Provincie Overijssel en Leader, 'Europees Landbouwfonds voor plattelandontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland'.